

BMW 318 - Kombi - Occasion

📅 10/2015
🚗 Diesel
⚙️ noir

⚙️ Break
🏁 145'000 km



Bilder folgen

Données du véhicule	Carrosserie	Break	Kilomètres	145'000 km
	Date d'immatriculation	10/2015	Boîte de vitesses	Automat
	Carburant	Diesel	Portes	5
	Sièges	5	Couleur extérieure	noir
	Nr. interne	B-657222	Puissance CV/KW	150 PS / 110 KW
	Cylindrée	1995 ccm ³		

Garantie, service et assurance Sur demande

Offre sans garantie et sous réserve de disponibilité.

